

Acțiuni de electrotehnica

Substanțe: conductoare, semiconductoare, izolațoare

Efectele curențului electric: termic, chimic, magnetic

Un curent electric continuu se caracterizează prin 2 elemente: sens și intensitate

$$Q = m \cdot e \quad Q - \text{cantitatea de electricitate}, m - \text{nr. electroni}, e - \text{sarcina electrică}$$

Intensitatea curențului electric - mărimea fizică numeric egală cu cantitatea de electricitate care trece într-o secundă printr-o secțiune transversală a circuitului.

$$I = Q/t \quad I - \text{intensitatea curențului electric}, t - \text{timpul} \quad I [A] \text{ amper}$$

Coulombul este cantitatea de sarcină electrică transportată în timp de o secundă de un curent continuu și constant cu intensitatea de 1 A.

$$1C = 1A \cdot 1s \quad C - \text{coulomb} (\text{unitatea de sarcină electrică})$$

Electronii parălesc de la borna negativă a generatorului trec prin receptor și ajung la borna pozitivă a generatorului fără să se acumuleze în niciun punct al circuitului $\Rightarrow I$ constantă pe tot circuitul electric

Tensiunea electrică determină deplasarea purtătorilor de sarcină (electroni și ioni) printr-un receptor legat la cele două borne, constituind astfel curențul electric.

Deplasarea sarcinilor în câmpul electric se face sub acțiunea forțelor electrice care efectuează un lucru dat de formula:

$$U = \frac{F}{Q} \quad F = P(\text{puterea electrică}) \quad \frac{Q}{t} = I \quad \Rightarrow U = \frac{P}{I} \quad U [V] - \text{volt}$$

Voltmetrul se conectează în paralel, iar ampermetrul în serie.

Tensiunea la borne (U_0) este tensiunea care se măsoară la bornele generatorului
 U - cădere de tensiune în generator

$$E = U_0 + U \quad E - \text{tensiune electromotrice}$$

Tensiunea electromotrice este o mărime electrică numeric egală cu lucrul produs pentru deplasarea unității de sarcină în întregul circuit.

Ohm-ul este rezistența electrică a unui conductor prin care trece un curent cu intensitatea de 1 A când la capetele lui există o tensiune electrică de 1 V. $R [\Omega]$ ohm

$$I = \frac{U}{R} - \text{legea lui Ohm pentru o porțiune de circuit}$$

$$\frac{U_0 + U}{U_0} = \frac{E}{U_0} = \frac{I \cdot R + I \cdot r}{I \cdot R} = 1 + \frac{r}{R} \Rightarrow I \cdot R + I \cdot r = E \Rightarrow I = \frac{E}{R+r} \quad \text{Legea lui Ohm pentru circuitul întreg}$$

$$R = f \cdot \frac{l}{S} \quad [R] = \Omega \cdot \frac{Nm^2}{m} = \text{Resistivitate}$$

$$R = R_0(1 + \alpha t), \quad \alpha - \text{coeficient de variație a rezistenței cu temperatură}$$

$$\frac{1}{\rho} = \gamma, \quad \gamma - \text{conductivitate}$$


Măsurarea tensiunii electromotoare cu voltmetrul

$R_V \gg R_s$ pentru a obține o valoare a E a unui generator cât mai apropiată de valoarea reală, R_V - rezistența electrică a voltmetruului.

$$Y = \frac{E}{R+r} \text{ ; if } \frac{U_0}{R} = Y \Rightarrow \frac{U_0}{R} = \frac{E}{R+r} \Rightarrow E = U_0 \frac{R+r}{R} = U_0 \left(1 + \frac{r}{R}\right) \text{ dollar}$$

$$r \ll R_V \Rightarrow \frac{r}{R_V} \text{ negligibil} \Rightarrow E \approx U_0$$

$$R_{\text{series}} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_m$$



$$U_3 = JR_3$$

$$+K_m \\ \gamma = \frac{U}{R} \quad U_1 + U_2 + U_3 = U = R \cdot \gamma \quad U_1 = \gamma R_1, U_2 = \gamma R_2$$

$$JR_1 + JR_2 + JR_3 = R_e \cdot j \quad \Rightarrow \quad R_e = R_1 + R_2 + R_3$$

$$R_{\text{parallel}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_m}$$

Dsp. Legea I Kirchhoff: $J = J_1 + J_2 + J_3$; Legea lui Ohm $J = \frac{U}{R} \Rightarrow$

$$\frac{U}{R} = \frac{U}{R_1} + \frac{U}{R_2} + \frac{U}{R_3} \quad | : U \Rightarrow \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

Resistenta voltmetru lui

Rezistența voltmetriului
 Când se măsoară o tensiune electrică prin aparat care încearcă să treacă un curent electric de intensitate I , aparatul are o rezistență electrică R și prin aparat poate trece un curent maxim $I_0 \Rightarrow$ voltmetriul nu poate măsura o tensiune $U = I_0 R$. I_0 - limită de măsurare

mai mare ca $U_0 = I_0 \cdot R_V$ U_0 - limită de măsurare
închid circuitul metru și tensiuni mai mari ca I_0 dacă se pun

Se pot măsura cu un voltmetru în serie cu aparatul un rezistor cu anumită rezistență.

Ammeter

Homopometru
 Limita de măsurare poate fi extinsă la curenti mai mari dacă se folosește suntel. Suntel este un rezistor conectat în paralel cu ampermetrul și se calculează astfel: $I_A = I_S + I_S' \Rightarrow I_A \cdot R_A = I_S \cdot R_S \Rightarrow R_S = R_A \frac{I_A}{I_S}$

Lega lui Joule - transformarea energiei electrice în cantitate de căldură

Un curent electric încalzește conductorul prin care trece.

$Q = V^2/R \cdot t$, Q -cantitate de căldură, V -energia electrică transformată

Adică: cantitatea de căldură dezvoltată într-un conductor de un electric este proporțională cu rezistența conductorului, cu patratul intensității curentului și cu timpul (legea lui Joule). $Q = I^2 R t$ - joule

Metalele prezintă o conductibilitate electrică ce se realizează prin electroni liberi.

Există substanțe care sunt conductoare la care conductibilitatea electrică se datorează ionilor. ex. acizii, bazele, sărurile și anii oxizi metalici.

Electrodele legate la polul pozitiv - anod (A)

la polul negativ - catod (K)


Substanțele cu legături ionice se numesc electroliti.

Magneti naturali (minerale de fier, oxizi sau sulfuri)

Magneti artificiali (prin magnetizarea unei bare de otel)

Materiale din otel moale se magnetizează foarte ușor și sunt introduse într-o bobină parcursă de curent, dar care își pierde magnetizarea imediat ce începează acțiunea de magnetizare. Se folosesc la construcția maximilor electrice

Orientarea aceluia magnetic pe direcția nord-sud se datorează liniei de câmp magnetic ale Pământului. + sunt se resping, + cu - se atrag



- linile de câmp magnetic sunt de la polul sud la polul nord

Foata electromagnetică: mărimea, direcția și sensul ei (F)

Un curent electric, creat în jurul său un câmp magnetic. Conform principiului acțiunii și reacțiunii un conductor parcurs de curent va fi supus unei forțe din partea câmpului creat de un magnet, aceste forțe se numesc forțe electromagnetice.

Sensul forței electromagnetice depinde de sensul curentului electric și de sensul liniei de câmp.

Câmpul magnetic creat de un curent ce circulă printr-un conductor sau de un magnet este caracterizat de o mărime vectorială numită inducție magnetică notată cu B . Este un vector tangent în fiecare punct la linile de câmp magnetic.

În cazul în care direcția vectorului inducției este perpendiculară pe direcția curentului, forța electromagnetică va avea valoarea maximă:

$$F = B \cdot I \cdot l \quad - \text{legea lui Laplace} \Rightarrow B = \frac{F}{l \cdot I} \quad B \text{ [T]} - \text{tesla}$$

$$F = B \cdot I \cdot l \cdot \sin\alpha \quad \text{dacă direcția lui } B \text{ face un unghi } \alpha \text{ cu direcția lui } I$$

Sensul forței electromagnetice se găsește folosind regula mâinii stângi:

- se așază palma stângă paralel cu conductorul cu degetele în sensul curentului astfel încât inducția magnetică să intre prin palma, sensul degetului mare având sensul forței electromagnetice.

Câmpul de inducție magnetică acționează asupra curentului electric, deci asupra electronilor șiu sarcinilor în mișcare.

$$J = \frac{Q}{t} \Rightarrow F' = B \cdot \frac{Q}{t} \cdot l = B \cdot Q \cdot v \quad v - \text{viteza de deplasare a sarcinii}$$

$$F' = B \cdot Q \cdot v \cdot \sin\alpha \quad - \text{forța Lorentz}$$

Fluxul de inducție magnetică (ϕ)

Fluxul magnetic ϕ este constituit de totalitatea liniilor de inducție care intersectează o suprafață S .

$$B = \frac{\phi}{S} - \text{când liniile de câmp sunt paralele și normale la } S$$

$$\nabla \phi = B \cdot S \cdot \cos\alpha \quad [\phi] - \text{Weber}$$

Permeabilitatea (μ)

Permeabilitatea este raportul dintre numărul liniilor câmpului magnetic pe unitatea de suprafață a unui material și numărul liniilor pe unitatea de suprafață în prezența aceluiși câmp în hîd (masură influența mediului material asupra câmpului magnetic).

μ_r - permeabilitate relativă a mediului

μ_r - feromagnetic $\mu_r > 1$ este fier, nichel, cobalt. Aceste substanțe introduse într-un câmp magnetic produc o modificare apreciabilă a liniilor de câmp magnetic. $\mu_r = \mu_r^{\text{m}} + \text{zeci de mii}$ (permalloy $\mu_r = 80.000 \div 100.000$)

- paramagnetic $\mu_r > 1$ ex. Mn, Al, Cr, Sn, O₂. $\mu_{r\text{ aer}} = 1,000.000,3$

Concentrează liniile de câmp ca și sub. feromagnetic, dar foarte puțin.

- diamagnetic $\mu_r < 1$ ex. Bi $\mu_r = 0,998$, Ag, sticla, H₂O

Ele răresc liniile de câmp ce trece prin ele, le împărătie.

Intensitatea câmpului magnetic (H)

- nu depinde de înșurările mediului

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad \mu = \mu_r \cdot \mu_0 - \text{permeabilitatea absolută a mediului, } [\vec{H}] = \frac{A}{m}$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \text{ H/m} - \text{permeabilitatea vidului}$$

Câmpul magnetic al curentului electric

- tracerea curentului printre un conductor dă naștere în jurul conductorului unui câmp magnetic

- liniile de câmp sunt așezate în planul perpendicular pe conductor și au sensul dat de regula Burghiu lui sau regula lui Lărmășev (dacă rotim Burghiu astfel încât el să mantuzeze în sensul curentului, sensul de rotere este sensul liniilor de câmp).

- măsurările au arătat că intensitatea câmpului magnetic (B) este proporțională cu intensitatea curentului (I) - această proprietate serveste la măsurarea intensității curentului cu ajutorul galvanometrelor, ampermeterelor

Câmpul unei spire circulare

$$B = \frac{\mu \cdot I}{2\pi r} \quad \text{dacă avem } N \text{ spire} \Rightarrow B = \frac{\mu \cdot H \cdot I}{2\pi r} \quad H = \frac{N \cdot I}{2\pi r}$$

Câmpul magnetic al solenoizului

Un fir conductor înșururat elicoidal pe o coreasă cilindrică, având sau nu în interiorul ei un miez de material magnetic sau o tăbă de transformator constituie o bobină sau un solenoid.

2) Linile campului magnetic din interiorul solenoizului sunt paralele și echidistante (campul magnetic este uniform), la capetele solenoizului linile campului magnetic se înțepățesc.

$$B = \frac{\mu \cdot H \cdot I}{l} \quad N - \text{nr. de spire} \quad H = \frac{N \cdot I}{l} \quad l - \text{lunghimea solenoizului}$$

Fluxul unui solenoid (Φ_s)

$$\Phi_s = B \cdot S - \text{pt. o spire} \quad \phi_s = H \cdot B \cdot S \quad H - \text{nr. de spire}$$

Inductanța solenoizului (L)

$$\phi = L \cdot I \Rightarrow L = \frac{\phi}{I} \left[\frac{\mu_0}{A} \right] \cdot l \quad [\text{H}] - \text{henry}$$

- inductanța este un flux magnetic raportat la intensitatea curentului

Forță electrodinamică

- forță (de atracție sau de respingere) dintre doi conductori parcurși de curenti aflati în vecinătate

$$F_1 = \frac{\mu \cdot I_1 \cdot I_2 \cdot l}{2\pi d} \quad l - \text{forță electrodinamică ce acționează asupra conductorului 2}$$

$$F_2 = \frac{\mu \cdot I_2 \cdot I_1 \cdot l}{2\pi d} \quad \text{conductorului 1}$$

$$F_o = \mu \frac{I_1 \cdot I_2}{2\pi d} ; F [\text{N}] - \text{newton; dacă } I_1 = I_2 \Rightarrow F^2 = \frac{F_o \cdot 2\pi d}{\mu_0}$$

Ligurante automate (dispozitive) (ex. de electromagnet)

- sunt prevăzute cu un electromagnet care atrage o armătură numai când curentul a atins o intensitate mai mare decât o anumită valoare, întrerupând astfel circuitul traversat de curent

Galvanometre

- măsoară curenti mici și foarte mici ($10^{-6} - 10^{-12} \text{ A}$), dacă se montează împreună se transformă în ampermetre (o rezistență montată în paralel cu o valoare mult mai mică decât rezistența internă a galvanometrului)

Ampermetrele și voltmetrele cu cadrul mobil se numesc instrumente

magnetoelectricice și nu măsoară decât curent și tensiune continuă.

Aparatele cu echipajul mobil din fier moale se numesc electromagnetice.

Inst. electrodinamice: simple de construit, ieftine, precisiile scăzute.

Inst. magnetoelectricice: instrumente de precizie, scală uniformă, sensibilitate mare, cost ridicat, aparate de laborator și control

3) 1,5 - magnetoelectric clasa de precizie 1,5; ≈ 2 - electromagnetic clasa de precizie 2

Ampermetrele cu rezistență internă mică și se montează în serie în circuit

Voltmetrele cu rezistență internă mare și se montează în paralel în circuit

Ampermetre

- măsoară intensitatea
- conectorie serie
- R proprie f. mică
- extindere c.c. sunt limitante

Voltmetre

- măsoară tensiunea
- conectorie paralel
- R proprie f. mare
- extindere c.c. R adițională
- " - " - " a trasea tensiuna

Inductia electromagnetică

Ce se întâmplă dacă micăm un conductor electric prin care nu trece curent în câmpul magnetic dat de un magnet sau de un alt conductor străbatut de curent? Răspuns

Prin conductorul respectiv va apărea un curent datorat inductiei electromagnetice (transformarea lucrului mecanic necesar mișării conductorului în energie electrică) într-un câmp magnetic)

Pentru apariția unei tensiuni electromotoare (curent) inducă trebuie să se producă o variație a fluxului magnetic care traversează circuitul. (în același timp căt bobina se mișcă față de magnet apare un curent inducă care dispără dacă nu mai există mișcare).

Rotirea unei bobine sau a mai multor înfășurări într-un câmp magnetic stă la baza construcției mașinilor electrice.

Modurile de producere a tensiunii electromotoare (t.e.m.) sunt foarte diferite, dar toate sunt bazate însă pe variația fluxului de inductie magnetică ce traversează bobină.

Ligile inductiei electromagnetice

Se numeste inducție electromagnetică fenomenul prin care se produce o t.e.m. într-un circuit electric care se deplasă într-un câmp de inducție magnetică sau care este mentinut într-un câmp de inducție magnetică variabilă în timp.

$e \sim \Delta\phi$ t.e.m. proporțională cu variația fluxului $\Delta\phi$

Cu cât numărul de spire este mai mare cu cât fluxul magnetic este mai mare pentru același câmp ce traversează bobină. $e \sim N \cdot H \cdot \text{nr. de spire}$

$e \sim \frac{1}{\Delta t} \cdot t.e.m.$ inducă în bobină este mai mare cu cât $\Delta t = t_2 - t_1$ este mai mic

$$\Rightarrow e = -\frac{\Delta\phi}{\Delta t} \text{ - legea lui Faraday; valoarea instantane a t.e.m. inducă } \left[\frac{Wb}{s} \right] \\ = [V]$$

$$e = -\frac{\Delta(N\phi)}{\Delta t} = -\frac{\Delta(B \cdot H \cdot S \cdot \cos\alpha)}{\Delta t}$$

Sensul curentului inducă ce traversează un circuit închis este astfel încât fluxul său propriu tendă să compenseze variația fluxului ce i-a dat naștere. - Regula lui Lenz

$$e = -B \cdot l \cdot v \quad (e = -\frac{\Delta\phi}{\Delta t} = \frac{\phi_2 - \phi_1}{t_2 - t_1}; t_2 - t_1 = t \quad \phi_2 - \phi_1 = B \cdot S \Rightarrow e = -\frac{B \cdot S}{t} = -\frac{B \cdot l \cdot v}{t} \quad \frac{1}{t} = \omega)$$

Autoinductia, Inductanta

$$\phi = L \cdot I \quad \phi - \text{fluxul} \quad L - \text{inductanța}$$

Variația fluxului produsă de curentul circuitului va face să apară o t.e.m. inducă, numită tensiune autoindusă. T.e.m. autoindusă produce un curent în circuit care se suprapune pe cel care i-a dat naștere. După Regula lui Lenz dacă t.e.m. autoindusă a luat naștere prin creșterea fluxului înductor, curentul produs de această tensiune autoindusă are sensul în acela fel încât se opune creșterii fluxului.

II De exemplu creșterea fluxului înductor al unei bobine să facă prin creșterea curentului bobinei, atunci curentul autoindus va căuta să scadă curentul din circuit, adică va avea sens opus.

Tensiunea electro-motrice autoindusă se mărește după legea lui Faraday:

$$e_a = -\frac{\Delta \phi}{\Delta t} = -\frac{L \Delta I}{\Delta t} = -L \frac{\Delta I}{\Delta t}$$

Autoinductia devine importantă când circuitul are inductanță mare, la se opune oricărui variație a intensității curentului electric, se manifestă ca o inertie electromagnetică.

Pentru măsurarea inductanței unei bobine se pot face bobine cu întărire cu dublu fir (fările bobinei sunt parcursă de curenti de sens invers ce fac să se anuleze reciproc câmpurile magnetice).

Curentul alternativ

Una din cele mai importante aplicații ale fenomenului de inducție electromagnetică o constituie producerea curentului electric de către generatoarele de curent alternativ și generatoarele de curent continuu.

La un generator de curent continuu ar trebui să se deplaseze cu viteză constantă un conductor rectiliniu într-un plan perpendicular pe linile de câmp de inducție magnetică B uniform. În acest caz să obține în conductor o t.e.m. constantă $e = B \cdot l \cdot v$ decare fiecare dintre cele trei mărimi care o determină sunt și ele constante.

Practic însă acest dispozitiv este aproape imposibil de realizat din cauză că este foarte greu să se creeze un câmp magnetic uniform între regimul foarte întins.

Este mult mai ușor de obținut o.t.e.m. rotind o spira într-un câmp B uniform care ocupă un spațiu restrâns. Un astfel de dispozitiv nu permite obținerea unei t.e.m. constante ci a unei t.e.m. variabile în timp și anume alternativă.

Viză explicații pag. 92-97

Regimuri de supracurenti

de surtacircuit

- 6...10 T/m
- protecție instantane
- siguranțe fusibile
- relee electro-magnetic
- apără la punerea în contact a două punte cu potențiale electrice

de surcimă

- 1,2...1,5 T/m
- protecție temporizată
- relee termice
- sig.fuz. de construcție
- specială
- funcț. în 2 faze a motoru
- scădere a aplicate la tensiunea motorului

Pericada și frecvența curentului alternativ
Curentul alternativ fiind un fenomen periodic este caracterizat prin:
- pericadă, frecvență, amplitudine, valoare instantane

$$T - \text{pericadă} \quad \langle T \rangle = S$$

Intervalul de timp după trecerea căruia t.e.m. sau I trece succesiv prin aceleasi valori și cu același sens S.m. pericadă a t.e.m. sau I .

Frecvența t.e.m. sau a I arată de câte ori se produce acest fenomen/S.
Valoarea frecvenței este dată de numărul de pericade dintr-o unitate de timp

$$f = \frac{1}{T} \quad \langle f \rangle = S^{-1} \text{ - hertz (Hz)}$$

Atâtivitatea $\omega = 2\pi f$ S.m. pulsatia curentului alternativ. Ea este numeric egală cu viteză unghiulară cu care se roteste cadrul unui generator care are o singură poche de poli și produce curenț alternativ cu frecvență f .

- curenti de joasă frecvență (de ordinul zecilor de Hz - ex 50 Hz)
- curenti cu frecvență intermediară (100 Hz - 20000 Hz) - curentii de audiofrecvență din diferite dispozitive, - ex cuplajele electrice
- curenti de înaltă frecvență > 100 kHz - transmisiu radio, televiziune, radiolocatie - ex. sudarea maselor plastice

Efectele curentului alternativ

- efectul chimic (nu poate fi folosit deoarece I alternativ circula successiv în ambele sensuri schimbulând tot de atâtea ori anodul cu catodul)
- efectul magnetic (la trecerea I alternativ printr-un electromagnet prin urmare nu rămâne constantă nici forța cu care este atrasă).
- efectul termic (are loc o degajare de căldură care variază în timp și datează cu schimbarea intensității I alternativ).

Valori instantane, maxime, efective

Valoarea pe care o are o mărime la un moment oricare S.m. valoare instantană și se notează cu litere mici i (sau u), i.e. $i = u \cdot i$ - putere instantană
Valoarea cea mai mare pe care o ia în timpul unei pericade o tensiune sau un I alternativ S.m. valoare maximă sau amplitudine. U_m, I_m





Fig. 86



la un inel metalic A , iar sfîrșitul la un alt inel metalic B . Pe aceste inele apasă două perii a, b metalice (sau din cărbune). Spira se rotește cu o viteza constantă în cîmpul uniform B creat, de exemplu de un magnet permanent. În timpul primei jumătăți de rotație a spirei, cind M ajunge din M_1 în M_2 (fig. 86, b), în conductorul MN ia naștere o t.e.m. $e_{MN} = Blv$, unde v este acea componentă a vitezei periferice v' care produce t.e.m., adică componenta perpendiculară pe direcția lui \vec{B} ^{*}. Aplicînd regula mîinii drepte (fig. 86, a) se observă că această t.e.m. este îndreptată dinspre M spre N . Totodată se vede că în conductorul PQ ia naștere o altă t.e.m. e_{PQ} egală cu e_{MN} și cu un astfel de sens încît se însumează cu aceasta. Sensul opus al lui e_{PQ} se explică prin sensul opus al vitezei conductorului PQ față de viteza conductorului MN . Deși se rotesc, în conductoarele NP și MQ nu iau naștere t.e.m. de inducție, pentru că ele nu taie liniile cîmpului \vec{B} , ci se deplasează paralel cu ele.

Așadar în spiră ia naștere o t.e.m. totală $e_1 = 2 Blv$; cum $v = v'$ sin α (fig. 87) rezultă că $e_1 = 2 Blv' \sin \alpha$ (27). S-a notat cu α unghiul format de v' (perpendiculară pe planul spirei) cu direcția liniilor lui \vec{B} . Conectînd un rezistor R între periile a și b , prin spiră,

92 * Cealaltă componentă a vitezei v'' , nu taie liniile lui B , fiind paralelă cu ele și deci nu produce t.e.m. (fig. 87).

înale, perii și rezistor va circula un curent electric îndreptat (prin R) de la b spre a .

Din fig. 88, a se observă că în timpul celei de-a doua jumătăți de rotație (când M trece din M_2 în M_1 , fig. 88, b) t.e.m. totală din spiră este de asemenea, e_1 , dar ea este orientată în sens contrar și face deci să treacă prin R un curent de sens contrar celui din cazul precedent. Așadar, t.e.m. variază în timp, schimbându-și periodic valorile (sinusoidal, v. relația 27) și sen-

sul; de aceea ea este denumită *t.e.m. alternativă sinusoidală*. Cind $\alpha = 90^\circ$, adică planul spirei este paralel cu liniile lui B , $\sin 90^\circ = 1$ (relația 27) și e_1 are cea mai mare valoare: $E_{m1} = 2 Blv'$ (28). De aceea t.e.m. indușă în spiră la un moment oarecare t este: $e_1 = E_{m1} \sin \alpha$.

Dacă în scopul obținerii unei t.e.m. mai mari se folosește un cadru care conține n spire, atunci se obține o t.e.m.: $e = ne_1 = nE_{m1} \sin \alpha = E_m \sin \alpha$ (29).

Cind se leagă la perii un rezistor cu o rezistență R mult mai mare decât rezistența spirei, atunci prin el va circula un curent $i = \frac{e}{R} = \frac{E_m}{R} \cdot \sin \alpha = I_m \sin \alpha$ (30), care își schimbă și el periodic valorile și sensul, adică este un *curent alternativ sinusoidal*.

Variata t.e.m. $e = E_m \sin \alpha$ pentru diferite poziții ale spirei (cadru) se poate urmări în figura 89 (curba trasată plin). Tot aici se poate aprecia și care este fluxul magnetic Φ îmbrățișat de spiră (cadru) în diferite poziții (regiunea umbrătă) și deci felul în care variază Φ (curba trasată întrerupt). Din această figură se observă că în cursul primei jumătăți de rotație (0° — 180°), curentul i străbate




Fig. 87




Fig. 88

rezistorul într-un sens care este determinat de sensul pe care îl are t.e.m. e ; în acest interval, e are valori pozitive (alese convențional). În cea de-a doua jumătate de rotație (180° — 360°), sensul t.e.m. și al curentului se inversează, iar pe grafic aceasta corespunde valorilor negative ale t.e.m. e . Trebuie reținut că în cazul arătat, cînd între perilele a și b se află un rezistor, graficul reprezintă în același timp variația t.e.m. cît și variația curentului, întrucît ele sunt determinate prin expresii de același fel (v. relațiile 29 și 30). Din grafic se mai observă că t.e.m. este maximă atunci cînd conductoarele MN și PQ intersectează cu viteza maximă liniile cîmpului \vec{B} , adică atunci cînd fluxul care străbate aria imbrătișată de spiră trece prin zero.

Acest rezultat, precum și felul în care variază în timp t.e.m. poate fi regăsit rationînd în felul următor. Se consideră de exemplu, patru poziții succesive ale cadrului, care fac între ele unghiuri egale, deci care se succed la intervale de timp Δt egale (fig. 90). La rotirea din poziția 1 în poziția 2 are loc cea mai mare variație de flux $\Delta\Phi_{1,2}$, adică cea mai mare variație a numărului de linii ale lui \vec{B} ce trec prin aria imbrătișată de cadru. La trecerea din poziția 2 în poziția 3 se obține o variație de flux $\Delta\Phi_{2,3}$ mai mică decît variația precedentă și în sfîrșit cea mai mică variație de flux are loc la tre-




Fig. 89




Fig. 90

cerea cadrului din poziția 3 în poziția 4 ($\Delta\Phi_{4,3}$). T.e.m. induse fiind date de viteza de variație a fluxului $e = -\frac{\Delta\Phi}{\Delta t}$ și Δt rămînind același, reiese că, aşa cum arată și graficul din figura 89, e este maximă pentru poziția 1 ($\alpha=90^\circ$) și este nulă pentru poziția 4 ($\alpha=180^\circ$).

Întrucât mișcarea de rotație este uniformă $\alpha=\omega t$, aşa încît t.e.m. alternativă și curentul alternativ date de ecuațiile (29) și (30) se exprimă prin formulele: $e=E_m \sin \omega t$ (31) și $i=I_m \sin \omega t$ (32) care sunt folosite adesea. De aici rezultă că, în graficul din figura 89 se poate considera că pe abscisă s-a reprezentat nu unghiul α , ci timpul t cu care acesta este proporțional. Bineînțeles că în acest caz în loc de 90° se va considera pe abscisă $\frac{T}{4}$, în loc de 180° , $\frac{T}{2}$, etc. Astfel graficul din figura 89 arată variația t.e.m. cu timpul conform ecuației (31).

Experiență. Se poate dovedi faptul că t.e.m. și deci și curentul alternativ circulă cînd într-un sens cînd în altul, conectînd un galvanometru suficient de sensibil la bornele unei spire sau mai bine ale unei bobine cu miez de fier, pusă în mișcare de rotație uniformă și aflată într-un cîmp magnetic produs de un electromagnet alimentat cu curent continuu (experiența se poate face cu dispozitivul realizat de către I.M.D., figura 91). În acest caz se va observa

că la fiecare jumătate de rotație a cadrului, sensul în care deviază acul galvanometrului se schimbă. Rotind cadrul uniform și destul de lent, se va putea urmări și modul în care variază curentul produs, și anume acesta are intensitatea maximă (acul galvanometrului deviază cel mai mult) cînd trece prin poziția în care planul său este paralel cu liniile lui \vec{B} . Dimpotriva cînd planul cadrului este perpendicular pe \vec{B} , atunci acul galvanometrului trece prin poziția de zero.

Curba care arată cum variază în timp curentul alternativ (curba din figura 89) se poate obține folosind fie un oscilograf cu buclă și o oglindă rotitoare, fie un oscilograf catodic.

Dispozitivul descris pînă aici constituie cel mai simplu generator de curent alternativ care utilizează mișcarea de rotație. Funcționarea sa este ușor de înțeles. În practică însă, acest dispozitiv nu poate produce t.e.m. cu valori suficient de mari, pentru că nici fluxul maxim Φ_m nu poate avea valori ridicate.

Aceasta se dătorește faptului că aerul are o permeabilitate magnetică foarte mică. În scopul măririi lui Φ , cadrul se aşază pe un cilindru din fier moale, a cărui permeabilitate magnetică este cu mult mai mare, de exemplu de ordinul sutelor de ori mai mare; de tot atâtea ori mai mare va fi și B , deci și fluxul: $\Phi = BS$ (S =aria cadrului).

Fenomenele descrise în acest paragraf sunt deosebit de importante, întrucât pe baza lor are loc funcționarea atât a generatoarelor de curent alternativ cât și a celor de curent continuu.

45. Perioada și frecvența curentului alternativ. Generalități asupra curentului alternativ

Dacă după terminarea unei rotații cadrul continuă să se rotească uniform, atunci în intervalele de timp egale în care are loc fiecare dintre rotațiile următoare, t.e.m. și curentul alternativ recapătă ace-




Fig. 91

2) La trecerea unui șalt alternativ printr-un rezistor se degajă o cantitate de căldură care depinde de amplitudinea I .

Î.m. valoare efectivă a unui șalt alternativ sinusoidal valoarea pe care trebuie să o aibă un șalt continuu pentru ca să treacă prin rezistor cu o rezistență egală cu a rezistorului prin care trec șaltul alternativ să dezvolte în același timp aceeași energie, respectiv aceeași cantitate de căldură.

$$U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} = 0,707 U_m$$

Aparatul de măsură sunt gradeate a.t. ele măsoară valoarea efectivă.
Ex. I măsurat = 1 A, amplitudinea = 1,41 A

Tensiunea, curentul, puterea și defazajul

a. Circuit de șalt alternativ cu rezistor

- U și I sunt în fază $I = \frac{U}{R}$; rezistorul absorbe energie de la sursă

b. Circuit de șalt alternativ cu inductanță

în conectarea unei bobine prin ea trec un șalt alternativ a cărui intensitate este variabilă în timp, apare un câmp magnetic, adică un flux magnetic variabil care produce o.t. l.m. de autoinductie.

Regula lui Lenz arată că această t.l.m. $\dot{\Phi}_L$ se opune variației I . Pentru ca prin bobină să poată trece șalt alternativ trebuie ca sursa să aplică bobinei




o u.alternativă U_L egală și direct opusă $U_L = -\dot{\Phi}_L$

Datorită întârzierii produse de fenomenul de autoinductie șaltul alternativ ia valoarea maximă mai târziu cu $\frac{\pi}{4}$ (90°) decât tensiunea U_L , deci tensiunea U este defasată cu 90° înaintea curentului. $\varphi = 90^\circ$

Bobina opune șalt alternativ o rezistență de un tip special denumită reactanță inductivă (X_L) $X_L = \omega L = 2\pi f L \langle \sqrt{2} \rangle$. $I = \frac{U_L}{X_L}$

Bobina primește un sfert de perioadă energie în câmpul său magnetic, iar în următorul sfert de perioadă redăză această energie sursei, a.t. ea nu absorbe energie de la sursa de șalt alternativ făcând parte din rezistor care absorbe energie.

Bobine apropiate de bobina ideală ($R \approx 0$) sunt: bobinele cu spire multe și din sârmă groasă fără miez de fier, trafo-ingol, etc.



c. Circuit de Ialternativ cu capacitate

Un condensator reprezintă o întrerupere pentru un circuit de curent continuu pentru că izolatorul dintre plăci sale nu permite trecurea sarcinilor electrice.

Dacă se aplică unui condensator o Ualternativă, atunci acesta se încarcă până când tensiunea U_C de la bornele sale devine egală cu amplitudinea U alternativă U_m dată de sursă, după carea condensatorul se descarcă și deci în circuit apare un curent de sens contrar, iar ulterior condensatorul se reîncarcă, însă invers decât în primul caz.

Desoarba condensatorul nu se mai încarcă în momentul când U_C ajunge maximă (adică egală cu U_m) în acest moment I din circuit este nul, după un sfert de perioadă $U_C = 0$, iar condensatorul începe să se încarcă din nou.

În acel moment un I cu valoarea maximă.

Tensiunea U_C de la bornele unui condensator este descalată cu 90° în urma Ialternativ I din circuit. $\varphi = -90^\circ$



Primă încărcările și deșărcările succințe condensatorul permite o mișcare de undălărire a electronilor din circuitul de Ialternativ.

Condensatorul aflat într-un circuit de Ialternativ joacă rolul unei rezistențe de tip special denumită reactanță capacitive. $X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C}$

$$I = \frac{U_C}{X_C}$$

În timpul încărcării (un sfert de perioadă) condensatorul primește de la sursa de Ialternativ energie care se înmagazinează în câmpul electric al condensatorului. În următorul sfert de perioadă condensatorul se descarcă și restituie această energie sursei.

Condensatorul nu absorbe energie de la sursa de Ialternativ, prin acesta el se asemănă cu o bobină doar se deschide de un rezistor.



d. Circuit de Ialternativ RLC serie

Un circuit RLC operează Ialternativ o rezistență de un tip special diferită de rezistență din curent continuu denumită impedanță motată Z .

Impedanța nu se poate calcula adunând algebric rezistența R și reactanțele X_L și X_C intrucât acestor mărimi le corespund tensiunile U_R , U_L , U_C care nu sunt toate în fază cu curentul I .

$$\vec{U} = \vec{U}_R + \vec{U}_L + \vec{U}_C$$

Mărimea impedanței unui astfel de circuit este funcție atât de valorile R , L și C cât și de pulsăția ω a Ialternativ.

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}$$

$$I = \frac{U}{Z} - legea lui Ohm pt. o porțiune de circuit \cos \varphi = \frac{R}{Z}$$

Decalajul φ dintre U și I este totdeauna mai mic de 90° , U putând fi decalat și înaintea I, și în urma lui, după cum X_L este mai mare sau mai mică decât X_C .

Puterea activă P dintr-un circuit de Ialternativ reprezintă raportul dintre energia absorbită de circuit de la sursa de Ialternativ timp de o perioadă și durata perioadei. P este o putere medie, are ca efect încălzirea rezistorilor din circuitul de Ialternativ.




$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi + \text{factor de putere}$$

Dacă în circuit avem numai inductanță sau numai capacitate atunci $\varphi = \pm 90^\circ$, $\cos 90^\circ = 0 \Rightarrow P = 0$, adică bobina și condensatorul nu absorb energie de la sursa de Ialternativ. Cu trebuie să se confundă puterea instantaneă cu puterea medie P.

Dacă $X_L = X_C$ impedanța circuitului scade rămânând egală doar cu rezistența acesteia $\cos \varphi = \frac{R}{Z}$ $\cos 0^\circ = 1$ ($\varphi = 0$) $\Rightarrow Z_0 = R \Rightarrow$ Jare valoare maximă $I_0 = \frac{U}{R}$; dacă $X_L = X_C$ circuitul este în rezonanță \Rightarrow

la rezonanță puterea din circuit este maximă $\cos \varphi = 1 \Rightarrow P = U \cdot I$

$$\text{Dacă } X_L = X_C \Rightarrow \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} \Rightarrow \omega_0^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} - \text{formula lui Thomson}$$



Masini electrice

Masinile electrice permit transformarea energiei:

- mecanice în energie electrică (generatoare)
- electrice în energie mecanică (motoare electrice)

Sau fac posibilă modificarea unor mărimi care determină energia electrică fără a o transforma în altă formă de energie (ex. modificarea U și I alternativ în transformatoare)

La baza funcționării masinii electrice stau două fenomene:

- fenomenul de inducție electromagnetică
- acțiunea mecanică reciprocă dintre curenti (respectiv dintre curenti și câmpuri magnetice)

Transformarea energiei mecanice în energie electrică petrecută

Într-un generator necesită existența unor bobinaje conductoare care trebuie deplasate într-un câmp magnetic pentru ca în ele să ia naștere o t. l. m. de inducție, respectiv un I electric.

Transformarea inversă care are loc în motoarele electrice este ca prin aceste înfăsurări să se transmită curenti electrici pentru ca îndrăznește înfăsurări și câmpul magnetic să poată lua naștere o forță care să pună în mișcare rotorul.

Din punct de vedere constructiv (mechanic) masinile electrice au două părți principale: una fixă (stator) și alta mobilă (rotor)

D.p.d.v. al elementelor electro-magneticice masinile electrice au două părți: circuite electrice (bobine făcute din cupru) și circuite magnetice (mierul din otel masiv sau din tale de otel). Înfăsurările se asează pe mierul de otel pentru a mări câmpul de inducție magnetică B , ceea ce dă date cu acesta fluxul ($\Phi = B \cdot S$) și t. l. m. indușă $e = B \cdot l \cdot v$ (la generatoare), respectiv forța de interacție $F = B \cdot I \cdot l$ (la motoare).

Clasini electrice de curenț alternativ

Generatoare sincrone

Se poate produce curenț electric prin:

- rotirea unei spire în câmp magnetic fix
- menținerea fixă a conductorului într-un câmp magnetic care se rotește (acesta poate fi dat fie de un magnet permanent, fie de un electromagnet alimentat cu curenț continuu).

Explicație - vezi pag. 108-111 anexade

Generatoarele sincrone au următoarea structură:

- rotorul este inducător (el produce câmpul magnetic), rotorul este din otel pe care se află o înfăsurare străbătută de c.c. de la un acumulator sau redresor

- statorul este inducător înfăsurările sale se induc t.e.m.)
căruia se folosește înfăsurarea rotorului cu rol de inducător pentru că ea ar fi greu de izolat în cazul producerii tensiunilor înalte iar în cele colectoare și pernițe ar trebui să fie foarte mari pentru a elibera curenți cu intensitate mare și ele să ardea repede.

Rotorul are un număr parțial de poli pe care se află bobinile legate în serie și înfăsurate în astă fel încât sunt străbătute de curențul continuu miercurii polilor succesiivi să alternate (N-S-N-S).

Capetele înfăsurărilor sunt legate la două inele aflate pe ax, dar izolate de acesta și între ele.

Datorită înfăsurărilor rotorului sunt străbătute de curenț continuu acesta se construiește din otel masiv. Prin stator trece curenț alternativ care miercul din otel cu siliciu, izolată cu lac pentru a evita pierderile prin curenți turbionari și prin histerezis.

Rotoarele cu poli aparenti (pag. 111, fig. 101, b) lucrează doar la viteze de rotație relativ mici (sub 1.000 - 1.500 rot/min).

Rotoarele cu poli încășiți cu înfăsurări în mînde crăstături axiale ca la stator și lucrează la viteze mari (3.000 rot/min).

Curențul care străbate înfăsurăriile rotorului este dat de un mic generător de c.c., numit excitație, care este fixată pe axul rotorului și a cărui putere nu depășește 1% din puterea acestuia (pag. 111, fig. 101, b, dreapta).

Din punctul de vedere al *elementelor electromagnetice*, mașinile electrice posedă, de asemenea, două părți: *circuite electrice* (înfășurările, făcute din cupru) și *circuite magnetice* (miezul din oțel masiv sau din tole de oțel). Înfășurările se aşază pe miezul de oțel pentru a mări cimpul de inducție magnetică B , o dată cu aceasta fluxul și deci t.e.m. induș $e = Blv$ (la generatoare), respectiv *forța de interacție* $F = Bil$ (la motoare).

Față de alte tipuri de mașini de forță, mașinile electrice au numeroase *avantaje*: lucrează cu randamente mari, funcționează sigur și au o inerție redusă la comenzi (pornire, variația vitezei, oprire), ocupă un spațiu restrins pentru o putere dată, și se pot construi într-o mare gamă de puteri (de la fracțiuni de watt, la sute de MW).

A. Mașini electrice de curent alternativ

48. Generatoare sincrone

Generatoarele sincrone (alternatoarele) sunt generatoare dintre cele mai larg folosite, în special în centralele electrice.

S-a arătat că se poate produce curent alternativ prin rotirea unei spire în cimp magnetic fix. Se poate produce curent alternativ și menținind fix conductorul într-un cimp magnetic care se rotește. Aceasta poate fi dat fie de un magnet permanent, fie de un electromagnet alimentat cu curent continuu.

Experiență. Un generator de curent alternativ este unul dintre modelele construite de I.M.D. (fig. 97, a). El se compune dintr-un magnet disc (cu polii vopsiți cel nord în albastru, iar cel sud în roșu), care se poate rota între piesele polare P_1 și P_2 din oțel ale statorului. Pe miezul de oțel al acestuia se află înfășurarea B în care se induce curentul alternativ (fig. 97, b).

Făcind legătura între cele două borne ale generatorului și un galvanometru cu zero la mijloc și învărtind foarte lent și uniform rotorul-magnet în același sens, se pot urmări deviațiile acului, care au loc cind într-un sens cind în altul.

Cind polul N se apropie de piesa polară P_2 a statorului, crește fluxul magnetic care o străbate pe aceasta; prin inducție electromagnetică în înfășurarea statorului la naștere un curent cu un astfel de sens (fig. 98, a) încât P_2 să devină un pol N . Totodată polul S se

Explicație




Fig. 97

apropie de piesa polară P_1 și aceasta devine un pol S . Urmărind sensul curentului produs se observă că acesta intră în galvanometru prin borna $+$ și de aceea acul deviază spre dreapta. Pentru că, așa cum s-a arătat mai înainte la spira rotitoare, la trecerea prin această poziție fluxul care străbate piesele polare este minim, t.e.m. indușă și deci și curentul sănătate maxime, iar acul deviază mult.

Dimpotrivă, cînd după ce se descrie ceva mai mult decît un sfert de rotație polul N se depărtează de P_2 , iar polul S se apropie de P_1 atunci P_2 devine pol S , iar P_1 devine pol N (fig. 98, b). Curentul circulă prin înfășurare în sens contrar cazului precedent. Fluxul care străbate piesele polare trecind prin valoarea maximă, variația să este minimă, iar intensitatea curentului are o valoare mai mică decît înainte.




Fig. 98






Fig. 99

ale magnetului disc și ale acului galvanometrului conectat la înfășurare.

Experiența dă aceleiasi rezultate dacă în locul magnetului se folosește un rotor de oțel pe care se află o înfășurare străbătută de curent continuu de la un acumulator sau redresor. Generatoarele de curent alternativ folosite în practică au tocmai această structură: *rotorul este inductor* (el produce cîmpul magnetic), iar *statorul este indus* (în înfășurările sale se induce t.e.m.). Nu se folosește înfășurarea rotorului cu rol de *indus* pentru că ea ar fi greu de izolat în cazul producării tensiunilor înalte, iar inelele colectoare și periile ar trebui să fie foarte mari pentru a culege curenti cu intensități mari și ele s-ar uza repede.

Rotorul are un număr pereche de poli pe care se află *bobinele* legate în serie și înfășurate în așa fel încît cînd sunt străbătute de curentul continuu numele polilor succesiivi să alterneze (fig. 100, b).



110

Fig. 100




Fig. 101, a

Rotind în continuare magnetul-disc, se ajunge la o poziție în care polul N se află jos, iar polul S sus (invers decit în cazul figurii 98, a). Acum intensitatea curentului este mare și acul deviază în sens contrar celui din figura 98, a, ș.a.m.d. În figura 99 s-au arătat în mod simplificat cîteva poziții




Fig. 101, b

Capetele înfășurărilor sunt legate la două inele aflate pe ax, dar izolate de acesta și între ele.

Înfășurările statorului sunt făcute în același mod, dar sunt situate în niște crestături aflate pe periferia interioară a miezului cilindric de oțel (fig. 101, a). În figura 100 s-au indicat acești conductori prin cerculete în care punctul și semnul x indică sensul curentului; liniile punctate arată conductorii din partea posteroară, iar cele pline conductorii din partea anterioară. Curentul indus străbate întreaga înfășurare a statorului și poate fi cules la *două borne* situate pe placă sau în *cutia de borne* a generatorului. Un astfel de generator sincron care are pe stator *un singur grup de înfășurări* (o singură fază) terminate cu două borne se numește *generator sincron monofazat*. Având însă aceeași construcție ca și *generatorul trifazat* (care va fi tratat în paragraful următor), descrierea care urmează rămîne valabilă pentru ambele tipuri de generatoare sincrone.

Pentru că înfășurările *rotorului* sunt străbătute de curent continuu, acesta se construiește din oțel masiv. Statorul însă, prin ale cărui înfășurări trece curent alternativ, are miezul din tole de oțel cu siliciu, izolate cu lac pentru a evita pierderile prin curenti turi-

bionari și prin histerezis.

Rotoarele generatoarelor din figura 100 și 101, b numite rotoare cu *poli aparenti* lucrează doar la viteze de rotație relativ mici (sub 1 000—1 500 rot/min). Alte tipuri de rotoare denumite cu *poli încăși* au înfășurările în niște crestături axiale ca la stator și lucrează la viteze mari (3 000 rot/min), pericolul datorit efectului forțelor centrifuge ca și pierderile prin frecări fiind mai reduse. Curentul care străbate înfășurările rotorului este dat de un mic generator de curent continuu, numit *excitatoare*, care este fixată chiar pe axul 111

Dacă generatorul are o singură pereche de poli ($n=1$) rotorul descrie o rotație în timp de o perioadă a curentului alternativ, cu alte cuvinte la viteză de o rotație / s, curentul alternativ, are o frecvență de 1 Hz.

Frecvența curentului electric este egală cu frecvența de rotație $f = \frac{n}{60}$ n - turără rotoreului în rot/min

Dacă generatorul are două perechi de poli ($n=2$) atunci este suficient ca rotorul să efectueze o jumătate de rotație pentru ca curentul alternativ să descrie un ciclu întreg.

Frecvența curentului alternativ produs de un generator sincron care are n perechi de poli este dată de relația $f = \frac{p \cdot n}{60}$

Generatorile se numesc sincrone deoarece în timpul funcționării în înfășurările statorului se induc curenti al căror câmp magnetic se învârteste cu aceeași viteză ca și rotorul.

Întrucât câmpul magnetic al rotorului se învârteste odată cu acesta rezultă că vitezele câmpurilor magnetice învârtitoare ale statorului și rotorului sunt egale, adică se află în sincronism.

Când generatorul produce curent, datorită interacțiunii dintre câmpul statorului și curentul din înfășurarea rotorului acesta este frână.

Cuplul de frânare crește când curentul dat de generator se mărește. Funcție de tipul motorului care antrenază generatorul este aceea pot fi: turbogeneratoare, generatoare ale grupurilor Diesel-electrice hidrogeneratoare.

Generatori sincroni trifazate

Au 3 grupe de înfășurări (faze) pe stator decalate cu 120° între ele fiecare se numește bobină de fază a generatorului. Începuturile bobinelor se notează cu A, B, C și sfârșiturile lor cu X, Y, Z.


Când fluxul magnetic care străbate o bobină este minim (asta polul este perpendiculară pe axa bobinei t.e.m. induată în această bobină este maximă, în schimb t.e.m. de pe celelalte 2 bobini vor avea valori mai mici decât pe prima bobină pentru că cele 2 bobine sunt străbătute de un flux mai mare decât prima bobină).

După o treime de perioadă (o rotație cu 120°) t.e.m. pe a doua bobină este maximă și pe bobinile 1 și 3 este mai mică, la fel pentru a treia bobină.

Prin învărtirea rotorului, cu viteză constantă, în fiecare din cele trei bobine iau naștere t.e.m. alternative sinusoidale, doar decalate între ele în timp, cu $T/3$ (120°), ele formează un sistem trifazat simetric.

Celor trei t.e.m. decalate cu $T/3$ le corespund trei vectori de mărime egale \vec{E}_{mA} , \vec{E}_{mB} , \vec{E}_{mC} (valori maxime-amplitudini) decalați între ei cu 120° .

Diagrama vectorială permite să se obțină valori instantanee ale tensiunilor la momentul $t=0$, în acest moment \vec{E}_{mA} este valoarea instantanea a bobinei 1 și t.e.m. din bobinile 2 și 3 se obțin luând proiecțiile vectorilor \vec{E}_{mB} și \vec{E}_{mC} pe verticală, și găsesc valurile $\frac{E_{mB}}{2} = \frac{E_{mC}}{2}$



Pe planul de borne a generatorului trifazat se vor regăsi trei surse de borne la care sunt legate capetele A-X, B-Y și C-Z ale celor 3 bobini.

Indiferent de numărul de poli generatorul sincron trifazat va avea întotdeauna 6 surse de borne (bobinele de pe fiecare fază se inseră).

Motoare asincrone

Este un motor de curent alternativ a cărui funcționare se bazează pe existența forței de interacțiune dintre câmpul magnetic învărtitor produs de înfășurarea (fixă) a statorului și curentul induși de acest câmp în conductoarele rotorului (mobil).

Pe statorul motorului se fixează 3 bobine la unghiuri de căte 120° , ca urmare apare un câmp magnetic care intersectează bobinajul rotorului. Bobinajul fiind închis în el apar curenți de inductie.

Forțele electromagnetice dintre acești curenți și câmpul magnetic învărtitor rotesc rotorul în același sens cu câmpul. Rotorul nu poate atinge viteză de rotație a câmpului magnetic, pentru că atunci nu se mai induce în conductor nici o t.e.m. și forța de antrenare se anulează. Viteza rotorului scade și astfel el rămâne în urma câmpului magnetic învărtitor.

Le spune că există o diferență între câmp și rotor.

Datorită variației în timp a intensităților curentilor i_A , i_B și i_C se modifică câmpurile magnetice b_A , b_B și b_C produse de ei, vedi fig. 106 pag. 111.

Câmpul magnetic b rezultant efectuează o rotație în timpul unei perioade a curentului alternativ, astfel frecvența cu care se rotește câmpul magnetic este egală cu frecvența curentului alternativ care l-a produs.

Motoarele asincrone pot fi:

- motoare cu rotorul bobinat
- motoare cu rotorul în scurtcircuit (nebobinate)

Statorul tututor motoarelor asincrone trifazate este identic cu cel al generatorelor sincrone trifazate.

Motoare asincrone cu rotorul în scurtcircuit

- au rotorul format dintr-un cilindru de tôle, însă slabătudile canale prin care trece bare de cupru sau aluminiu scurtcircuitate la extremități cu câte un inel metalic. (de unde și denumirea de rotor încluzie)

La pornire rotorul se află în repaus ($n_2 =$ turată rotorului = 0) viteză de rotație a câmpului magnetic făță de rotor are clă mai mare valoare ($n_1/60 = f$ = frecvența curentului alternativ) și deci t.e.m. ca și curentii indusi sunt mari și ea ce aduce după sine o creștere a puterii absorbite provenită din stator și același la rândul ei din rețeaua de alimentare. (de acela acest tip de motor absorbe un curent mare de la rețea $I_p = 3 \div 7 I_N$)

În timpul funcționării rotorul are o turată n_2 (rot/min) mai mică decât a câmpului magnetic n_1 (rot/min), deci rotorul nu se rotește sincron cu câmpul magnetic, de aici și denumirea de motor asincron.

Pă măsură ce crește sarcina n_2 scade \Rightarrow crește viteză relativă a câmpului magnetic făță de rotor \Rightarrow crește curentul induș în rotor, se menține forța electromagnetică dintre câmpul magnetic și curentul rotorului și deci ciprul pe care îl dezvoltă iar motorul poate învinge sarcina care îi se aplică.

astfel vîrteza rotorului crește ajungând aproape de vîrteza pe care o aruncă mai înainte.

Iti se explică pentru ce motorul asincron își păstrează aproape neschimbată vîrteza deoarece sarcina variază în limite destul de largi.

Au avantajul unei construcții simple fără contacte alunecătoare, au dezavantajul de a absorbi un curent mare la formire și nu li se poate varia vîrteza decât în trepte folosind dispozitive și scheme speciale.

Turatia motorului se calculează în funcție de alunecarea rotorului față de turatia de sincronism:

$$\delta = \frac{n_1 - n_2}{n_1}; \text{ unde: } n_1 - \text{turatia de sincronism; } n_2 - \text{turatia rotorului}$$

$$n_1 = 60 \cdot \frac{f}{p}; \text{ unde: } f - \text{frecvența U de alimentare, } p - \text{numărul de perchi de poli ai înfăsurării statorice}$$

Turatia motorului în funcție de turatia câmpului magnetic învârtitor și în funcție de alunecare este: $n_2 = n_1(1 - \delta)$.

Se observă că alunecarea este aproape nula (când turatia este aproape egală cu turatia câmpului magnetic învârtitor) și este egală cu 1 la formire, sau când rotorul este blocat. Cu cât alunecarea este mai mare cu atât curentii induși în rotor sunt mai intensi.

Limitarea curentului de formire al motorului se face prin creșterea rezistenței înfăsurării rotorice sau prin diminuarea tensiunii aplicate motorul.

Cresterea rezistenței rotorului se face prin montarea unui reostat la bornele rotorului (doar pentru motoare cu rotor bobinat).

Reducerea tensiunii aplicate se poate face astfel:

- folosind un autotransformator
- folosind un variator de tensiune alternativă (formire lină)
- conectând initial înfăsurarea statorică în conexiune stea (formire $\lambda - \Delta$) (motoarele trebuie să poată funcționa în conexiune triunghi)
- inserarea de rezistențe la înfăsurarea statorică

La reducerea U de alimentare trebuie avut în vedere că cuplul motorului este proporțional cu rădăcină U, deci pentru valori mici de U de alimentare maximă nu

pag. 3]

la $t = \frac{T}{12}$ avem $i_A = -i_C$ și $i_B = 0$. Înținând seama de sensurile și mărimele curentilor i_A și i_C prin bobinile A și C și aplicând regula lui Burghiu drept, se reprezintă vectorii b_A și b_C ai câmpurilor corespunzătoare. Câmpul rezultă aflat cu ajutorul regulii paralelogramului, este \vec{b} .

Din grafic se observă că la $5\frac{T}{12}$ (adică după $T/3$), curentul (și când și câmpul) prin bobina C este nul. Totodată, ...




Fig. 106

vede că $i_B = -i_A$. Pentru că sensul lui i_A este opus celui anterior, de aceea și b_A are sens opus. Câmpul rezultant \vec{b} are aceeași mărime ca înainte, pentru că și mărimele componentelor au rămas aceleași; el s-a rotit însă în sensul acelui de ceasornic cu 120° .

În mod asemănător se poate explica și rotirea cu încă 120° a cimpului \vec{b} și păstrarea mărimii sale la momentul $9\frac{T}{12}$, apoi cu încă 120° la $13\frac{T}{12}$ etc. Cimpul magnetic rezultant \vec{b} efectuează o rotație în timpul unei perioade a curentului alternativ (de la $T/12$ la $13\frac{T}{12}$); aşadar, frecvența cu care se rotește cimpul magnetic este egală cu frecvența curentului alternativ care l-a produs.

Motoarele asincrone pot fi de două tipuri: *motoare cu rotorul bobinat* și *motoare cu rotorul în scurtcircuit* (nebobinate). O largă folosire au motoarele de primul tip.

Statorul tuturor motoarelor asincrone trifazate este identic cu cel al generatoarelor sincrone trifazate.

Motoarele asincrone cu rotorul în scurtcircuit au rotorul (fig. 118 107, a) format tot dintr-un cilindru de tole, însă străbătut de canale

10) poate forma.

O metodă de reglare a turatiei sunt cascadele de recuperarea puterii de alimentare. La bornele rotorice este conectat un redresor, iar la bornele acestuia este conectat un motor de c.c. aflat pe același ax cu rotorul (cascadă Krammer cu recuperarea puterii de alimentare pe cale mecanică).

Tensiunea indușă în rotor este astfel redresată și aplicată motorului de c.c. astfel încât cuplul dezvoltat de motorul de c.c. să împiedice creșterea dezvoltată de motorul asincron. Reglarea turatiei motorului asincron se face prin reglarea curentului prin înfăsurarea de excitație.

În locul motorului de c.c. se poate folosi un invertor cu tiristore și un transformator de adaptare (cascadă Krammer cu recuperarea puterii de alimentare pe cale electrică).

Tensiunea indușă în rotor este astfel redresată și prin intermediul invertorului și a transformatorului este reintrodusă în rețea.

Reglarea vitezei se face din unghiul de aprindere al tiristorilor.

Turata cîmpului magnetic învărtitor se poate modifica din frecvența tensiunii de alimentare și din numărul de perechi de poli ai mașinii. Numărul de perechi de poli se modifică folosind o înfăsurare specială (înfăsurarea Dahlender) și unul sau mai multe contacte.

Frecvența de alimentare se modifică folosind invertare. Pentru frecvențe mai mici decât frecvența nominală a motorului (50 Hz sau 60 Hz America) cînd se modifică frecvența se modifică și tensiunea de alimentare păstrând raportul U/f constant. Pentru frecvențe mai mari decât frecvența nominală la creșterea frecvenței tensiunea de alimentare rămîne constantă și reglarea vitezei se face cu slabire de cîmp (ca la motorul de c.c.)

Motorul asincron cu rotorul în scurtcircuit nu are colector, cel ce rotorul bobinat are perii care se uzează și necesită întreținere.

Motorul asincron (de inducție) monofazat


Curentul electric monofazat nu poate produce câmp magnetic învertitor ci produce câmp magnetic pulsatoriu (fix în spațiu și variabil în timp). Câmpul magnetic pulsatoriu nu poate porni rotorul, însă dacă acesta se roteste într-un sens, atunci asupra lui va aciona un cuplu în sensul sensul de rotație.

Problema principală o constituie obținerea unui câmp magnetic învertitor la pornirea motorului și acesta se realizează în mai multe moduri:

a. prin adăugarea pe statorul mașinii la un unghi de 90° a unei faze auxiliare transversă cu un condensator se poate obține un sistem bipolar de curenti ce produc un câmp magnetic învertitor. Sensul de rotație al motorului se poate schimba prin mutarea condensatorului din fază auxiliară în fază principala.

b. în locul fazei auxiliare se poate folosi o spiră în secundă circuit plasată pe o parte din polul statoric pentru obținerea câmpului învertitor. Curențul electric induși în spiră se va opune schimbării fluxului magnetic din întărirea astfel încât amplitudinea câmpului magnetic se deplasează pe suprafața polului creând câmpul magnetic învertitor. C_P - condensator de pornire

$$C_L = 2800 \times \frac{I_m}{f} ; C_P = 2,5 \cdot C_L \quad Q - \text{condensator de lucru}$$



Alimentarea la 230V a unui motor trifazat
(schimbarea sensului de rotație se face prin mutarea celor doi condensatori pe o altă fază)

Motorul sincron trifazat

Este o mașină electrică la care turata rotorului este egală cu turatarea câmpului magnetic învertitor independent de încărcarea motorului.

Statorul este format dintr-o armatură feromagnetică și o înfășurare trifazată.

Rotorul - II - II - și o înfășurare rotorică de c.c.

Pot fi două tipuri de rotoare:

- cu poli înecati
- cu poli aparenti

II Rotorul cu poli încărcati are armatura feromagnetică crescută spre exterior și în crestătură este plasată înfășurarea rotorică.

Rotorul cu poli aparenti are armatura feromagnetică sub forma unui buclă poligonal pe care sunt plasate mările polilor rotorici și bobinile polare concentrate. În aceeași situație în locul bobinelor polare concentrate se pot folosi magneti permanenti.

Înfășurarea rotorică (de excitație) a motorului parcurgă de c.c. crează un câmp magnetic fix față de rotor. Acest câmp se lipeste de câmpul magnetic învărtitor statoric și rotorul se rotește sincron cu acesta.

Datorită inerției, câmpul magnetic nu are timp să se lipască de câmpul magnetic învărtitor și motorul sincron nu poate porni prin conectare directă la retea.

Există 3 metode principale de furnizare a motoarelor sincrone:

1. furnirea în asincron
2. furnirea la frecvență variabilă (o sursă de U cu f variabilă sau un convertor cu f variabilă)
3. furnirea cu motor auxiliar - necesită un motor auxiliar

Motorul sincron monofazat

Este realizat ușor ca motor sincron reactiv cu sunătăță magneti permanenti pe rotor.

- necesită un câmp magnetic (ca la motoarele asincrone monofazate) ce poate fi obținut fie folosind o fază auxiliară și condensator fie folosind spiro în scurtcircuit pe polii statorici.

Motorul pas cu pas

Este un tip de motor sincron cu poli aparenti pe ambele armături. La aplicarea unui semnal de comandă pe unul din polii statorici rotorul se va deplasa până când polii săi se vor alinia în dreptul polilor oparii statorici.

Rotirea acestui tip de rotor se va face practic din pol în pol.

Masini de curent continuu

Principiul de functionare a generatorului de curent continuu

Ulterior explicatii + figura pag. 121-124

Spre deosebire de masinile de c.c., la masinile de c.c. rotorul este inductoare iar statorul este inductor.

Fluxul magnetic inductor nu este dat de un magnet permanent ci statorul posedă unul sau mai multi electromagneti (poli) ale căror înfășurări se numesc înfășurări de excitatie. Polii sunt facuti din oțel masiv sau din tole de oțel și se fixează pe suprafața interioară a carcsei masinii, cu bulvane.

Partea principală a carcsei, jugul, este un cilindru din oțel turnat sau fontă, care are nu numai rolul de a susține polii dar și de a conduce fluxul magnetic dat de poli. De o parte și de alta a carcsei se află fixate șururile (capacile), acănd în centru lagările. De lagăre ori de carcă sunt fixate portpuriile așezate pe o piesă de susținere comună. Portpuriile susțin și șasă periuțe pe colector.

Iliezul rotorului are formă cilindrică și se face din tole de oțel (discuri cu crestături radiale izolate cu lac sau fontă). Pachetul cilindric de tole prezintă crestături longitudinale în care se așază înfășurărilor facute din sârmă sau bare de cupru izolate.

Pe axul rotorului mai sunt fixate:

- colectorul, cu formă cilindrică calculuit din lamele de cupru izolate între ele și fixat de ax
- ventilatorul

În funcție de modul de conectare a înfășurării de excitatie motorule de c.c. pot fi clasificate în:

1. motor cu excitatie independentă - înfășurarea statorică și înfășurarea rotorică sunt conectate la două surse separate de tensiune
2. motor cu excitatie paralela - înf. statorică și înf. rotorică sunt legate în paralel la aceiasi sursă de tensiune
3. motor cu excitatie serie - înf. st. și înf. rot. sunt legate în serie
4. motor cu excitatie mixta - înf. sta. este divizata în 2 înfășurări, una conectată în paralel și una conectată în serie

B. Mașini de curent continuu

51. Principiul de funcționare a generatorului de curent continuu

Cel mai simplu generator de curent continuu se obține folosind o spiră care se rotește într-un cimp \vec{B} (v. fig. 86) dar având în locul celor două inele un sistem de două plăci metalice C și D (semicilindri) izolate între ele și de ax, legate cu capetele spirei (fig. 108). Lamele C și D alcătuiesc un colector; pe ele apăsă două peri s și t , care se conectează la rezistorul exterior R .

Curentul circulă în spiră într-un sens într-o jumătate de rotație și în sens contrar în a doua jumătate. Schimbarea sensului de rotație are loc, așa cum se știe, cind spira trece prin pozițiile în care este străbătută de fluxul magnetic maxim (v. fig. 109 pozițiile 1, 5, 9 etc.). Cind are loc trecerea prin aceste poziții se schimbă nu numai sensul curentului în spiră, ci și lamele colectorului în raport cu periile.

Dacă în cursul primei jumătăți de rotație lama C a primit curent prin peria s , iar lama D a trimis curent prin peria t , în a doua jumătate de rotație, lama C vine în contact cu peria t prin care trimite curent, iar lama D vine în contact cu peria s și primește curent




Fig. 108




Fig. 109

prin aceasta. De aceea, tot timpul peria t constituie borna + a generatorului, în timp ce s este borna negativă; cind spira se rotește, t.e.m. e de la bornele generatorului și curentul i din rezistență exterioară nu-și schimbă sensul (fig. 109). Totuși, valoarea t.e.m. și a curentului continuu produs nu este constantă, ci variază foarte mult (*curent pulsatoriu*). Pentru a se obține un curent continuu cu variații mai reduse, în locul unei singure spire se pot folosi două spire plane separate, care fac între ele unghiuri de 90° , la colector punindu-se patru lame metalice (fig. 110, a). Fiecare dintre t.e.m. induse în cele două spire vor varia în timp, în modul descris în figura 109; t.e.m. indusă în spira 2 va trece prin aceleași valori ca t.e.m. indusă în spira 1, numai după ce va executa încă $1/4$ de rotație față de prima. De aceea, cele două t.e.m. vor fi decalate între ele cu 90° sau, în timp, cu $T/4$ (fig. 110, b). Din aceeași figură se observă că t.e.m. rezultantă e (obținută prin însumarea făcută pentru fiecare moment a ordinatelor t.e.m. e_1 și e_2) variază mai puțin decit fiecare dintre componente.

Experiență. Se poate arăta modul în care variază în timp t.e.m. și curentul produs de un generator electric de curent continuu, simplu, prevăzut cu o bobină așezată pe un miez de fier în formă de dublu T, conectând un galvanometru la bornele unui model de generator I.M.D. (fie modelul mic cu stator din ferită, fie modelul mare cu stator din oțel, fig. 111, a) pus în mișcare de rotație uniformă, lentă. Acul galvanometrului indică o variație a curentului deplasându-se numai într-un sens și atingând de două ori în cursul unei rotații valoarea maximă sau zero (fig. 109).

Cind se înlocuiește acest rotor care are o bobină, cu rotorul cu două bobine perpendiculare între ele (fig. 111, b), t.e.m. și curentul




Fig. 110




Fig. 111

dat de generator ating de patru ori valoarea maximă în cursul unei rotații; acum valoarea minimă nu mai este zero și de aceea variațiile curentului sunt mai reduse (fig. 110, b curba e).

Pentru a da t.e.m. mai mari și cu variații cît mai reduse, generațoarele de curent continuu folosite în practică au, în locul a două spire decalate cu 90° , mai multe bobine făcând între ele unghiuri egale și un colector cu un număr de lame corespunzător. Astfel, folosind 16 bobine, variațiile tensiunii scad sub 1%, iar cu 30 de bobine, sub 0,1%, adică practic se obțin o tensiune și un curent continuu constante.

Dacă amplitudinea t.e.m. E_m dată de un cadru cu n spire este $E_m = nBlv'$ (rel. 28 și 29), atunci ținând seamă de relațiile $v' = \omega r = 2\pi\nu r$ și $\Phi_m = BS = Bl2r$ se poate scrie că E_m este proporțională cu numărul de spire al cadrului, fluxul magnetic maxim Φ_m și frecvența ν de rotație: $E_m \sim n\Phi_m\nu$. Și în cazul producerii t.e.m. continue E de către un generator cu mai multe bobine pe rotor și mai multe perechi de poli pe stator este valabilă o relație asemănătoare, $E \sim n\Phi_m\nu$.

52. Construcția mașinilor de curent continuu

Spre deosebire de mașinile de curent alternativ, la mașinile de curent continuu *rotorul* este *indus*, iar *statorul* este *inductor* (fig. 112). La generațoare acesta se explică prin faptul că pentru obținerea curentului continuu (în circuitul exterior) din curentul alternativ care străbate infășurarea rotorului, este necesar ca infășu-

Intensitatea rotorică parcursă de curent nu area una sau mai multe preșchi de poli magnetici echivalenți. Rotorul se deplasază în câmpul magnetic de excitație pînă când polii rotorici se aliniază în dreptul polilor statorice opuse.

În același moment, colectorul schimbă sensul curentilor rotorici astfel încât polaritatea rotorului se inversizează și rotorul va continua deplasarea pînă la următoarea aliniere a polilor magnetici.

Turătia motorului este proporțională cu V aplicată în fază și invers proporțională cu câmpul magnetic de excitație. Turătia se reglază prin varierea V aplicată motorului pînă la valoarea nominală a V , iar turături mai mari se obțin prin stabilirea câmpului de excitație.

Cuplul dezvoltat de motor este direct proporțional cu curentul electric printrator și cu câmpul magnetic de excitație. Reglarea turării prin stabilire de cămp, face cu diminuarea a cuplului dezvoltat de motor.

La motoarele serie același curent străbate întărirea de excitație și înf. Φ . Din aceste considerente se pot deduce 2 caracteristici ale motoarelor serie:

- pentru încărcări reduse ale motorului, cuplul acestuia depinde de patratul curentului electric absorbit. Motorul nu trebuie lăsat să funcționeze în gol pentru că în acest caz valoarea intensității curentului absorbit este foarte mare și implicit câmpul de excitație este redus, ceea ce duce la ambalarea magneță la autodistrugere.

Schimbarea sensului de rotație se face fie prin schimbarea polarității V de alimentare, fie prin schimbarea câmpului magnetic de excitație.

La motorul serie prin schimbarea polarității V de alimentare se realizează schimbarea sensului ambelor mărimi și sensul de rotație rămâne neschimbat \Rightarrow poate fi folosit și la V alternativă, unde polaritatea V se inversizează o dată în decursul unei perioade.

Un astfel de motor se numește motor universal și se folosește în aplicații casnice de puteri mici și viteze mari de rotație (aspirator, mixer).

Motorul de curent continuu

Când se pun în funcțiune motorul, în spirele rotorului se induc o tensiune contraelectromotoare (t.c.e.m.), E , denumită astfel pentru că are sens contrar tensiunii V de alimentare.

Tensiunea V echilibrează t.c.e.m. E și acoperă căderea de tensiune pe rezistența înfășurării induse: $V = E + r_a I_a$. t.c.e.m este proporțională cu fluxul magnetic și cu frecvența de rotație a indusului: $E \sim m \phi_m f$

Când motorul funcționează în gol și indușul are o viteză de rotație foarte mare t.c.e.m. E este mare \Rightarrow motorul absorbe de la rețea un curent redus: $I = \frac{V - E}{r_a}$

Când motorul funcționează în sarcină indușul are o viteză mai mică, iar curentul de alimentare crește.

La pornirea motorului, rotorul aflându-se în repaus, $E = 0$, iar motorul absorbe un curent foarte mare (ra are o valoare deosebit de mică, zecimi sau sute de ohm), astfel pornirea motorului se face cu ajutorul unui rezistor special care ulterior se scade din circuit.

Când funcționează în sarcină, motorul absorbe o putere $P_1 = V \cdot I$ care servește la producerea puterii electromagnetice $P = E \cdot I_a$ și la acoperirea pierderilor din înfășurarea indușului și din înfășurarea de excitare.

O mică parte din puterea P acoperă pierderile mecanice (prin fricare) și în fier, în timp ce majoritatea constituie puterea mecanică utilă P_2 disponibilă la arborele motorului: $\eta = \frac{P_2}{P_1}$ - randamentul industrial

P_2 - puterea utilă (mecanică); P_1 - puterea absorbită (electrică)

Randamentul electric al motorului: $\eta' = \frac{P}{P_1} = \frac{E \cdot I_a}{V \cdot I}$

P - puterea electromagnetică; P_1 - puterea absorbită

Motorul serie

Dacă $I_m = I$ atunci $\eta' = \frac{E}{V}$. Deoarece $P > P_2 \Rightarrow \eta' > \eta$. Deoarece puterea electromagnetică P este dată de produsul dintre cuplul M și viteză ungheu-loră w a rotorului, se poate scrie că $P = E \cdot I_a = M w$. Cum $E \sim m \phi_m f \Rightarrow M = \frac{E \cdot I_a}{w}$ sau $M = \frac{m \phi_m f}{2 \pi} \cdot I_a$ adică $M \sim \phi_m I_a$

2) De acela motorul dezvoltă un cuplu mare când înfășurarea rotorului este străbătută de un curent intens și când fluxul magnetic al inducătorului este mare.

Motorul cu excitatie serie

În acest caz curentul I_a din indus este egal cu curentul I absorbit de la rețea. Tensiunea de alimentare U echilibrată t.c.m. E și acoperă atât căderea de tensiune pe indus $r_a I_a$, cât și cea de pe înfășurarea de excitare $r_e I_a$: $U = E + (r_a + r_e) I$ (nu s-a luat seama de rezistența reostatului de pornire R_p). La pornire, curentul este mare și străbătând înfășurarea de excitare produce un flux intens ($\Phi_m \sim I_a$). De acă cuplul motor crește foarte mult cu curentul: $M \sim \Phi_m I_a$, adică $M \sim I_a^2$.

Acest tip de motor nu trebuie lăsat niciodată să lucreze fără sarcină (în gol), întrucât atunci viteza sa de rotație crește nepermis de mult (motorul se ambalăză).

Viteza de rotație se poate regla prin modificarea tensiunii de alimentare conectând rezistențe în serie cu motorul sau conectând 2 motoare în serie (se vine fierastrauia o tensiune $U/2$), exemplu locomotive și tramvaie electrice.

Motorul cu excitatie derivatie

Curentul de alimentare I se împarte în curentul I_a prin indus și curentul ie prin înfășurarea de excitare: $I = I_a + i_e$.

Pentru a micsora curentul de pornire se folosește un reostat de pornire R_p . Pornirea se face cu reostatul așezat în poziția de rezistență maximă, astfel încât intensitatea $I = \frac{U - E}{R_p + r_a}$ este mică.

În avantajul de a-și păstra viteza aproape constantă când variază sarcina, dacă sunt alimentate cu tensiune constantă.

Pentru pornirea motoarelor cu combustie internă autovehiculelor se folosesc de obicei motoare serie denumite demaratoare care se alimentează din acumulatori.

Inversarea sensului de rotație al oricărui tip de motor de c.c. cu autoexcitație se face fie schimbând sensul curentului din rotor, fie pe cel al curentului din stator.

Un motor de c.c. funcționează și dacă este alimentat cu c.a. pentru că el își păstrează sensul de rotație în decursul oricărareia dintre alternanțe care este avantajos și nu se utilizează astfel de motoare cu colector alimentate în c.a. decât pentru puteri mici (la masini de găurit manuale, aspiratoare de praf, mici ventilatoare, etc.).

Transportul energiei electrice

Este important să se realizeze linii de transport în aşa fel încât o cât mai mare parte din puterea P_G dată de generator să ajungă la consumator (P_C), adică puterea pierdută pe linie P_L să fie cât mai mică ($P_G = P_C + P_L$)

$$P_L = R_L I^2 = U_L \cdot I$$

Dacă puterea este transmisă la o tensiune mică atunci va trebui ca prin conductori să treacă un curent cu o intensitate mare ($I = U \cdot \frac{1}{R}$) și atunci secțiunea lor trebuie să fie mare pentru a suporta acest curent mare, ceea ce ridică costul liniei de transport.

Dacă puterea este transmisă la o tensiune mare, atunci face o valoare redusă. În acest caz căderea de tensiune pe linie, U_L , este mică și de aceea valoarea tensiunii la consumator se apropiă de valoarea dată de generator.

În c.a. există posibilitatea de a ridica sau coborî tensiunea dată de o sursă de c.a. fără a se produce pierderi mari de energie, lucru greu de realizat în c.c..

Transformatorul


Este un aparat care folosește fenomenul de inducție electromagnetică și transformă (pe cale statică) energia dată de o sursă de c.a. cu o anumită tensiune în energie de c.a. cu aceeași frecvență însă cu o altă tensiune.

Înțăsurările sunt așezate pe un miez din oțel special (cu siliciu) pentru micșorarea pierderilor de energie. Oțelul este format din foi (table subțile) subțiri care sunt izolate între ele cu lac. Miezul de oțel se introduce cu scopul de a strânge linile câmpului magnetic (fierul are $\mu_R \gg 1$), deoarece lăsa să se risipească, astfel încât ambele înțăsurări să fie străbatute

2) de același flux magnetic.

Funcție de modul de aserare a înfășurărilor avem:

- transformator în manta: înfășurările se aşeză una peste alta și ocupă partea centrală a mierzului;
- transformator cu coloane: înfășurările se aşeză fiecare pe câte o coloană (coloanele aportă același miez de oțel).



Dacă se alimentează înf. primară a trafo. de la retea de c.a., iar bornele circuitului său secundar nu sunt legate la un consumator se spune că trafo. lucrează în gol.

Prin bobinajul primar circulă un c.a. de mică intensitate deoarece înfășurarea areând un număr mare de spire și miez de fier are o inducță ridicată. Acest c.a. produce un câmp magnetic alternativ și un flux magnetic alternativ care străbate întreg miezul de oțel. Fluxul variabil în timp este atât în înfășurarea primară cât și în ea secundară și conform legii inducției electromagnetice el induce tensiuni electromotoare (t.e.m.) în circuitul secundar (E_2), cât și în circuitul primar (E_1).

Tensiunile electromotoare vor fi cu atât mai mari cu cât vor fi mai mari:

- viteza de variație în timp a fluxului (deci frecvența curentului)
- numerele de spire n_1 și n_2 (aceste deoarece se însumiază t.e.m. din toate spirele fiecărui bobinaj, ele fiind legate în serie)
- valoarea maximă ϕ_m a fluxului magnetic: $E_1 \propto n_1 \phi_m f$ și $E_2 \propto n_2 \phi_m f$

Tensiunea electromotoare E_1 se opune tensiunii U_1 date de retea și fiind aproape egală cu ea trebuie să se echilibreze: $U_1 \approx E_1$.

Raportul dintre tensiunea U_1 a sursei de c.a. și tensiunea electromotoare E_2 (egală la mersul în gol cu tensiunea U_2 de la bornile înf. secundare) este:

$$\frac{U_1}{U_2} \approx \frac{E_1}{E_2} = \frac{n_1}{n_2} = m$$

Raportul $\frac{n_1}{n_2}$ se numește raport de transformare al transformatorului.

Trafo. la care $n > 1$ au mai multe spire în primar decât în secundar și de aceea ele dau în secundar o tensiune mai mică, numindu-se trafo. coborâtor de tensiune.

Trafo. la care $n < 1$ dau în secundar o tensiune mai ridicată decât tensiunea de alimentare și se numește trafo. ridicător de tensiune.

Când trafo. lucraza în gol, t.din înf. primară este mult defazat față de U , astfel că aparatul absorbe o putere foarte mică. Această putere acoperă pierderile de energie din miezul de c.c. (prin curenti turbionari și histerezis, care produc încălzirea miezului) și pierderile din înf. primară (încălzirea acestia).

Când trafo. lucraza în sarcină, în circuitul secundar t.l.m. E_2 circula în același înf. un curent I_2 cu o intensitate cu atât mai mare cu cat rezistența este mai mică.

Acum apar pierderi și prin încălzirea înf. secundare. Puterea se dezvoltă de curentul I_2 în consumator proxime din puterea P_2 absorbită de trafo de la rețeaua de c.a.

Trafo. lucraza cu un randament $\eta = \frac{P_2}{P_1}$.

Datorice trafo. nu au piezi în mișcare (nu au pierderi de energie prin fricții ele au η ridicat, ajungând la 95% la trafo de puteri foarte mari).

Dacă se face abstracție de pierderile care au loc în transformator, întrucât $\eta \approx 1$, se poate scrie $P_1 = P_2 \Rightarrow U_1 I_1 = U_2 I_2 \Rightarrow \frac{U_1}{U_2} = \frac{I_2}{I_1} = \frac{n_1}{n_2} = m$

Asadar prin coborârea tensiunii de un număr de ori egal cu valoarea raportului de transformare, se obține o creștere de același număr de ori a intensității curentului care poate fi dat de înf. secundară a trafo. (ex: trafo. cu 1000

Trafo. pot avea mai multe înf. primare care se legă în serie pentru a fi alimentate cu diferențe tensiuni, sau mai multe înf. secundare pentru a alimenta în același timp sau succesiv, cu tensiuni diferențite, către unul sau multi consumatori.

Hilottransformatorul

Este un trafo. special care are o înfățită din conductori cu diametre diferite, la care se conectează atât sursa de c.a. cât și consumatorul.

Bobina de inductie

Este un tip de transformator special (bobina Ruhmkorff), este alcătuită dintr-o bobină primară P din sârmă groasă și cu spire puține, peste care este așezată bobină secundară S. Aceasta este făcută din sârmă extrem de subțire, cu un număr foarte mare de spire foarte bine izolate între ele.

Bobina se alimentăza în primar cu c.c. întrerupt periodic și produce în secundar o tensiune alternativă foarte înaltă, având o formă specială, amplitudinea t.e.m. din cursul unei alternanțe fiind mult mai mare decât în celelalte alternanțe.


Câmp electromagnetic

Câmpul electric variabil generat de sarcinile electrice care oscilează într-un dipol electric se va imprăștia în spațiul din jurul dipolului.

Teoria electro-magnetismului arată că:

- a). un câmp electric variabil generază în jurul său un câmp magnetic variabil cu linii de câmp închise (ipoteza curantului de deplasare)
- b). câmpul magnetic variabil creează în jurul său un câmp electric variabil cu linii de câmp închise (legea inducției electro-magneticice).

În jurul dipolului vor exista concomitent atât câmp electric variabil E cât și câmp magnetic variabil B, perpendicular unul pe altul: liniiile de câmp electric E sunt în plane ce trec prin dipol, iar liniiile de câmp magnetic B sunt în plane perpendiculare pe aceea dipolului.



A苑samblul de 2 câmpuri variabile în timp, unul electric și altul magnetic, care se generează unul pe altul poartă numele de câmp electromagnetic.

Forma de propagare a câmpului magnetic, care variază periodic, peまとmă numele de undă electromagnetică. ($\lambda = \frac{c}{f}$) c - viteză de propagare a luminii

În propagarea lor, undele electromagnetice se pot reflecta sau refracta.

În straturile superioare ale atmosferei se produc foarte multe ioni de către radiatii solare, și formează astfel un strat conductor, numit ionosferă, care reflectă în special undele electromagnetice scurte.

La trecerea printr-un mediu undele electromagnetice sunt parțial absorbite deoarece vidul este perfect transparent. Lumina este o undă electromagnetică.

În urmări practice

Pentru a constata dacă un acumulator este încărcat sau descărcat se va măsura tensiunea la bornele sale cu circuitul exterior închis, deoarece variația foarte mică a tensiunii electromotoare E în cazul circuitului exterior deschis, nu este sesizată decât de instrumente de măsură precise.